

RECEU le 29 NOV 1974

SERVICEMEDDELANDE

SERVICE BULLETIN

KUNDENDIENST-INFORMATION

BULLETIN DE SERVICE


PARTNER

S

Groupe A/37
1974-11-25

Objet: Accouplement complet 303108 (R12, K12)

L'accouplement ci-dessus sera remplacé par l'accouplement complet 303230 qui est donc une nouvelle pièce. A cette occasion, la roue de chaîne 303640 (R12) est remplacée par la roue de chaîne 303643 et la roue motrice 303618 (K12) est remplacée par la roue motrice 303619. Ce nouvel accouplement garantit une augmentation de fiabilité et de solidité.



Ancienne version:

Nouvelle version:

<u>No. de pièce</u>	<u>Qté</u>	<u>Désignation</u>
303110	1	Moyeu d'accouplement
303105	6	Masselottes centrifuges
294101	1	Ressort d'accouplement
268224	1	Couvercle
264407	2	Rondelle élastique
240175	2	Vis
303640	1	Roue de chaîne (R12)
303618	1	Roue de chaîne (K12)
260119	1	Rondelle
253708	1	Ecrou de blocage

<u>No. de pièce</u>	<u>Qté</u>	<u>Désignation</u>
303227	1	Moyeu d'accouplement
303213	3	Masselottes centrifuges
294112	1	Ressort d'accouplement
268118	1	Plaque d'extraction
250448	1	Ecrou
264304	3	Rondelle dentée
240146	3	Vis
303643	1	Roue de chaîne (R12)
303619	1	Roue motrice (K12)

Le moyeu d'accouplement 303110 et les masselottes centrifuges 303105 sont éliminés alors que les autres anciennes pièces restent actuelles comme pièces détachées.

Il n'est pas possible de combiner d'anciennes pièces et de nouvelles pièces. Dans le nouvel accouplement, les masselottes centrifuges 303213 et le ressort d'accouplement 294112 sont identiques à ceux qui sont employés sur les R435-R440T. La rondelle dentée 264304 a été antérieurement utilisée dans notre production alors que les autres pièces sont de nouvelles pièces. Lors d'échange d'accouplement sur anciennes machines, il faut aussi remplacer la roue de chaîne et respectivement la roue motrice. Les pièces mentionnées ci-dessus sont entrées en production à partir du numéro de scie 310308.

AB PARTNER
Service Après-Vente